


# CUISINE



**IDOS DN et IDOS 3000  
IDOS DS PAE**



**IDOS  
EPIDOSERM**



**FARAL OPTIMUM 403  
FARAL OPTIMUM 501**



**FARAL OPTIMUM 402**



**IDOS 2000**



**IDOS DP PIN**



## CONNAITRE le TH.

INFORMATION PRIMORDIALE POUR LE CHOIX ET LE DOSAGE DES PRODUITS DE LAVAGE ET DE RINCAGE :

NATURE	DURETE	PRODUITS DE LAVAGE	PRODUITS DE RINCAGE
TRES DOUCE	5°TH	FARAL OPTIMUM 211	FARAL OPTIMUM 291
DOUCE	10°TH	FARAL OPTIMUM 211	FARAL OPTIMUM 291
MOYENNEMENT DURE	15°TH	FARAL OPTIMUM 221 FARAL OPTIMUM 251	FARAL OPTIMUM 291 FARAL OPTIMUM 292
DURE	20°TH	FARAL OPTIMUM 221 FARAL OPTIMUM 251 FARAL OPTIMUM 253	FARAL OPTIMUM 292 FARAL OPTIMUM 293
TRES DURE	30°TH	FARAL OPTIMUM 221 FARAL OPTIMUM 253	FARAL OPTIMUM 293

### **Le MATERIEL :**

Insistons sur ce point. Obtenir un très bon résultat est notre objectif premier. La machine doit être en parfait état de fonctionnement. Une machine en mauvais état ou mal entretenue nécessite votre visite pour une remise en état de fonctionnement.

Le plus couramment, on constate un entartrage plus ou moins prononcé, qui est facilement résolu avec notre référence suivante :

- **FARAL OPTIMUM 301**



## La VAISSELLE :

Constat également important, car l'inox, le plastique, le verre, la porcelaine,...ont pu être dégradés par un mauvais choix de produits, inadaptés, un réglage approximatif du dosage ou un suivi irrégulier de l'état de la machine.

- NOTRE CONSEIL :  
**FARAL OPTIMUM 260**



## Le TREMPAGE VAISSELLE :

Opération indispensable pour obtenir un excellent résultat en ce qui concerne les couverts.

Opération nécessaire dans le cas de lavage différé de la vaisselle ou en présence de souillures telles que les œufs, le fromage et tout autre amas graisseux difficile à supprimer.

Déposer au fur et à mesure les couverts dans les casiers et les ustensiles à part.

- NOTRE CONSEIL :  
**FARAL OPTIMUM 210**

